

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：033

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于消弧线圈

经业主、监理现场巡视发现你方消弧线圈电缆穿管与设计图纸不符，且突出基础面。要求你方立即整改，并于 7 月 30 号前整改完成，逾期未完将进行经济处罚。



监理项目部

总/专业监理工程师：

日

期：2017.07.27

。注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。