

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号：037

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于主控楼二次设备室墙面

经业主、监理现场检查发现主控楼二次设备室与蓄电池室隔墙存在明显裂纹（如下图）。

要求你方自检自查所有主控楼、运维楼墙面，根据你方所报的工程计划于 8 月 18 号前修复完成。逾期未完将给予经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日

期：2017-08-13

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。