

监理工作通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号： 039

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于站区大门

经业主、监理现场检查发现，贵方升压站站区大门安装不符合设计规范要求，垂直度偏差大，固定不牢靠。存在安全、质量问题。

要求你方立即整改，并于 8 月 23 号前整改完成。逾期未完将给予经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师



日

期：2017.08.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。