

监理通知单

工程名称：内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站

编号：JXM7-006

致：南京东送电力科技有限公司施工项目部

事由：升压站施工质量事宜

内容：于 2017 年 11 月 25 日上午在升压站对生产楼基础钢筋检查中发现所有 DJ-1 基础的底板受力筋均少一根，现场检查发现受力筋只有 11 根，图纸设计要求要 12 根。

希望你公司于 24 小时内整改完毕，在进行下道工序。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 11 月 25 日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。