

监 理 通 知 单

工程名称：内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站

编号：JXM7-013

致：南京东送电力科技有限公司施工项目部

事由：经现场检查、光伏区、存在以下问题

内容：本工程光伏区及升压站施工过程中存在以下问题

- 1、 围栏未按照图纸施工。
- 2、 围栏立柱不垂直。
- 3、 围栏混凝土不达标。

以上问题希望你公司于 48 小时内办好手续、经监理确认后方可进行施工、否者予以停工处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 4 月 19 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写。业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存 份。



