

监 理 通 知 单

工程名称：内乡县乍区乡 100 兆瓦光伏电站项目

编号：JXM7-001

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工质量事宜

内容：

经 2017 年元月 14 日现场实地检查发现，你施工对拌制混凝土的用砂采用石粉代替，现责令你施工队必须采用拿到实验室配制配合比的中粗砂进行配制混凝土，要求立即整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵良

日期：2017 年 1 月 14 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

监理通知回复单

工程名称：内乡县岷乡 100MW 光伏发电项目（光伏区）

编号：SXMB14-SG17-001

致监理项目部：

我方接到编号为 SXMX10-SG17-001 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1 现已将石粉退场，并按照试验单位提供的临时配合比进行配制搅拌施工。



监理项目部复查意见：

经复查，整改结果符合规范要求



注 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。