

监理工程师通知单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：TDJH-T-20170101

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司项目部（单位）

主题：关于施工区域临边防护围栏做有效安全防护措施事宜

内容：我部监理人员在巡检中发现，你部组装新车间屋面施工区域，临边未搭建围栏作为有效的防护措施，现场所拉彩条旗只能起到安全警示作用，遇到突发情况时不能起到有效的安全防护作用。存在特别大的安全隐患，现要求你部立即组织相关人员进行整改，并于整改完成后通知我部人员进行检查，整改期间发生的一切不良后果，责任均由你方承担。

附件：照片

限 3 个工作日内回复。



项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师： 钱波

日期： 2017 年 01 月 01 日

本表一式 四 份，由项目监理机构填写，抄送建设单位两份，施工单位、监理部各一份。

监理工程师通知回复单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：SXGF-TDJH-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TDJH-T-20170101 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我部施工人员已在新车间屋面施工区域搭建围栏；按屋面临边防护围栏搭建方案施工；

附件：屋面临边防护搭建方案

合肥同大江淮 4MW 分布式发电	
项 施工单位(章)：	
不得再签署：项目经理：	<u>李敏</u>
芜湖市中三路三期：	<u>2017.1.3</u>

监理项目部复查意见：

同意回复

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表(含附件)一式 4 份，由施工单位项目部填报，业主 1 份，总承包单位 1 份，监理项目部存 1 份，施工单位存 1 份