

### 监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-011

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 我监理处在巡视中发现你方在施工中存在如下问题。

内容: 1. 支撑、橡条在二次搬运中, 不符合规范要求。


2. 14区、16区、18区、19区、20区、21区、22区支撑、橡条组装完毕, 表面存在盐碱泥土, 导致镀锌层严重受损。

3. 我监理方现场多次口头要求现场整改, 而你方置之不理拒不整改。

针对以上事项, 限贵方4日内整改完毕, 并回复我监理方。同时本监理处将加大巡查力度。如后续施工仍未整改, 我监理处拒不验收。将上报建设单位给予重罚, 望慎重。

监理项目部 (章)

专业监理工程师 

日  年 6 月 20 日



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部, 施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。