

监理通知回复单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目

编号：001

致 乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CZZHJL — TWHJ — 001 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

关于管桩打桩施工出现垂直度不合格的问题我司已责令整改，通过将打入的不合格预制桩重新拔出再次进行二次打桩施工，要求作业人员、观察人员严格按照规范要求作业，现已整改完毕，将垂直度偏差控制在图纸要求及设计规范以内。

附件：后附照片

施工项目部（章）：
项目经理：_____
日期：2017.1.13

监理项目部复查意见：

复查符合要求

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：_____
日期：2017.01.13

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



引孔作业



打桩作业



打桩整改后完成情况