

监理通知回复单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目

编号：003

致 乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目 监理项目部：

我方接到编号为 CZZHJL-TWHJ-003 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

按照通知单要求，对施工现场存在的问题进行整改；将未放置在托盘上的组件按照要求放置在托盘上，并在以后的施工中定期对施工现场进行巡查，确保现场所有的组件都放置在托盘上，避免天气变化对未放置在托盘上的组件造成不必要的损坏。

附件：后附照片。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2017.3.4

监理项目部复查意见：

经复查后符合要求


监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2017.03.05

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。




将组件放置在托盘上



将组件放置在托盘上



将组件放置在托盘上



将组件放置在托盘上