

监 理 通 知 单

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能电站项目

编号: PXLHS-TZ-001

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑光伏电站项目项目部


事由: 关于安全文明施工的相关事宜

内容: 2017年3月2日上午监理组织对施工现场进行安全文明施工大检查, 发现施工现场存在如下安全文明施工问题:

- 1、升压站配电楼基坑临边安全防护措施不到位, 基坑边未设置围栏;
- 2、升压站存在个别施工人员不戴安全帽, 穿拖鞋等不规范行为;
- 3、升压站安全标示和标志数量不足;
- 4、升压站临时用电乱拉乱接现象严重, 钢筋加工区发动机房为安装可关闭的门, 个别配电箱没有接地保护;
- 5、升压站对个别新进场施工人员未做到安全技术交底;
- 6、送出线路塔基基坑爆破作业时未设置警戒区;

以上问题要求不予以高度重视, 立即着手进行整改。并于3月5日前书面回复我部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  危建平

日期: 2017 年 3 月 2 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。