

# 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-017

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

事由: 关于光伏区组件堆放的事宜

内容: 2017年6月18日监理在现场巡查时发现, 16区北组件临时堆放场地有大量组件拆箱后, 堆放方式不正确, 存在光伏板背板朝上的现象, 由于近日下雨的原因, 组件框内多有积水, 可能会直接造成组件损坏。


要求你单位加强对现场成品保护的管理, 将所有组件背板朝下, 加强防雨工作, 拆箱后的组件要及时安装。已经浸泡过雨水的组件, 要经检测无问题后, 才允许安装。

监理项目部 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

日

期:




责任单位签收:

项目负责人 (签字)

日

期:



本表一式 四 份, 监理项目部、建设单位 (业主项目部) 承包单位各 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建