

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-023

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

事由: 关于施工质量的事宜

内容: 2017 年 6 月 25 日下午监理对施工现场进行巡查, 发现升压站内电气设备安装施工存在以下问题:

- 1、35kV 柜里灰尘未清理干净。
- 2、SVG 出线柜绝缘子隔板人为损坏。
- 3、环型接地支柱绝缘子呈现松动、缺少、破裂现象, 且焊接不符合规范要求。
- 4、接地引出点不符合设计要求;
- 5、接地桩处刷漆不到位;
- 6、整条环型网二次污染;
- 7、预留的二期基础临时盖板没有点焊;
- 8、检修箱线管未封堵, 箱体污染;

以上问题要求你部立即着手进行整改! 我部于 6 月 27 日进行复查, 若发现还未整改, 将给予重罚!

监理项目部 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

日期: 2017.6.25

责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期: 2017.6.25



由 扫描全能王 扫描创建