

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-031

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于施工现场安全文明的事宜

内容：2017 年 9 月 28 日监理对施工现场进行巡查，发现光伏区 1#至 5#方阵现场文明施工与管理差，现场主要存在以下问题：

- 1、部分施工人员未佩戴安全帽；
- 2、现场材料堆放散乱，施工垃圾未能及时清理；
- 3、电气设备铭牌不清晰，存在脱落的现象；

现要求你部加强对现场安全文明管理的力度，及时对现场存在的问题进行整改！

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：

2017.9.28

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

项目负责人（签字）

日

期：

2017.9.28



由 扫描全能王 扫描创建

