

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-033

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于电气设备维护的事宜


内容：今日现场发现 22#方阵箱逆变设备出现了故障，现要求你部：1、对此事故原因进行检查，找出事故原因，留有记录，并立即联系厂家进行维修；2、要求你部组织相关人员全场排查所有箱变；3、认真落实成品保护工作。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日


期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目



由 扫描全能王 扫描创建