

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-050

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏东区材料吊运以及场区接地施工质量的事宜

内容：2018 年 05 月 14 日我监理人员就光伏东区施工情况进行了检查，检查后发现存在以下问题：

- 1、现场材料运输管理不到位，导致个别光伏组件存在损坏以及少数支架组件基础灌注桩遭运输车压坏的现象；
- 2、光伏场区个别区域接地扁铁焊接存在遗漏的情况；

针对以上问题，我部监理人员对你部现场管理人员提出如下要求：

- 1、要求你部现场管理人员加强现场材料运输车辆管理，增强现场施工材料成品保护意识，避免人为损坏；
- 2、要求你部现场管理人员加强接地网焊接施工管理，避免遗漏；

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

专业监理工程师（签字）

日期：2018.5.14




责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2018.5.16



由 扫描全能王 扫描创建