

# 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-059

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于项目管理事宜

通过近几个月的观察了解，贵单位存在以下问题：

- 1、贵单位现场管理较为混乱，前期施工质量存在较多缺陷；
- 2、总包项目部人员配备不符合国家建设工程项目管理有关规定，人员不足、技术力量薄弱；
- 3、项目经理或主要负责人不能按建设工程管理有关要求常住现场，驻场时间严重不足；
- 4、前期专业管理不到位，造成工程质量缺陷较多；
- 5、现场管理一直不力，不能尽快完成重大缺陷消缺及近期现场问题整改；
- 6、现场施工进度无计划、无组织，进度严重失控，已造成长时延期，给参建单位及建设单位带来较大损失；
- 7、工程资金协调不到位，已造成现场停工多日；

要求加强现场管理，认识到问题的严重性，责任到人，或向公司上级部门反映总包项目部实际情况，并及时解决问题，尽快改变现状。否则工程无法顺利通过验收及移交生产，一切后果将由你单位承担。

要求你部三日内进行回复！

监理单位（盖章）

总监理工程师（签字）

日期：2018.7.26



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2018.7.26

