

# 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-060

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）  
抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于现场消缺的事宜

根据现场实际情况及建设单位领导要求，现对你单位提出以下要求：

- 1、 加强现场管理，责任到人；
- 2、 必须按规范及上电要求尽快完善现场施工资料，并及时会签；
- 3、 尽快督促施工单位完成消缺单所有的消缺，影响安全运行项需尽快；
- 4、 尽快督促施工单位完成近期监理方提出的现场施工问题的整改；

以上问题如不能及时处理，因消缺滞后产生的一切后果应由你单位负责，对各别施工部位，监理方不能确认施工质量是否合格，监理方将拒绝签字确认。

要求你部三日内进行回复！



责任单位签收:



由 扫描全能王 扫描创建