



表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-066

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于光伏东区施工质量的事宜

昨日上午现场巡查发现，21#方阵拔出的混凝土桩基础质量严重缺陷已达 10%，因无法整改、难被发现，固桩基施工质量令人担忧，现要求你单位必须加强现场监督、检查力度，注意现场操作工人的振捣方式及振捣深度，必须做到规范振捣，确保桩基施工合格。

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

总监理工程师（签字）

日期：

2018.8.30.

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：

2018.8.30