

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-069

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

抄送: 盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由: 关于现场消缺的事宜

今日现场检查发现你单位现场消缺人员违规私自进入箱逆变进行消缺, 未向运维单位开具施工作业票及运维人员现场监护, 一但发生安全事故应有你单位承担一切责任。

现要求你单位必须按规章制度进行消缺, 否则你单位必须承担一切后果, 望确实引起高度重视。

要求你部三日内进行回复!

监理单位 (盖章)

监理工程师 (签字):

日期:



责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字):

日期:

