

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-073

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

抄送: 盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由: 关于东区施工质量的事宜

昨日下午现场巡查发现 17#方阵部分组件固定螺栓紧固完成区域, 现场检查时仍有少部分组件上螺栓松动, 现对你单位提出如下要求:

- 1、加强现场施工质量管控, 及时要求施工单位管理人员随时对现场施工质量进行检查;
- 2、根据现场管理规程有关要求, 任何施工部位需要监理方验收时, 必须做好三级自检, 并向监理部提供三级自检报告或三级自查合格后, 再向监理部提交书面验收申请, 否则监理方将拒绝验收;
- 3、如因现场管理人员疏忽大意, 不按规范及设计要求对现场施工质量进行管控, 将建议建设单位对主要责任人进行严肃处理, 并上报上级主管部门。

以上要求请你单位高度重视!

要求你部三日内进行回复!

监理项目部 (盖章)

监理工程师 (签字)

日期: 2018.10.27

责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期:

2018.10.27