

### 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-086

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：有关全站消缺事宜。

内容：根据现场实际情况及建设单位要求，现对你单位提出以下要求：

- 1：尽快提供后续消缺进度计划并及时报监理、建设单位批准。
- 2：尽快着手光伏区支架、组件螺栓、垫片生锈的更换工作。
- 3：充分利用近期停电的有限时间，务必完成带电不能完成的各项消缺工作。
- 4：尽快对光伏区接地网整改后的接地电阻进行复检。
- 5：尽快完成光伏区垃圾清理及围栏修复工作。

要求你部三日内进行回复。

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_  


日期：2019-5-11

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司  
责任单位（盖章）：盘县老黑山光伏发电项目  
项目负责人（签字）：\_\_\_\_\_  
日期：2019-5-12



由 扫描全能王 扫描创建