

验收整改消缺通知单

工程名称：老坝港光伏电站容配比优化改造工程

编号 LBGGF-JLTZ-201901013

致：上海上电电力工程有限公司

主题：整改消缺清单

内容：


于 2019 年 12 月 13 日运维方、监理方、施工方共同验收建海区 1-6#整体工序，发现以下问题，要求施工方在 2019 年 1 月 20 日之前整改完毕并报运维、监理复验，验收合格后签署相关文件资料。（备注：现场如有以下类似现象逐一整改或再次发现其它问题一并整改）

1、



接地防腐、黄绿标识遗漏

2、



接地埋设深度、搭接面积不满足设计要求

3、



电缆桥架终端封堵

4、



直流电缆套管遗漏

5、




柱头移位，按设计同意方案整理

6、



组件装反

7、



组件间接地已断开

8、



电缆封堵

9、



汇流箱铭牌

10、



场区卫生清理

11、




逆变室电缆盖板

12、



逆变室内卫生清理

13、



电缆整理、防火泥封堵及电缆标识牌

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日

期 2019年 1月 13日



本表一式叁份，由项目监理单位填写，发送总包单位，抄送建设单位