

监理工程师通知单

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号: 012

事由: 施工质量

签收人及时间:

致: 江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

事由: 8 区箱变基础边缘被施工机械损坏, 要求贵司进行修复。



请在 5 日内回复

主送单位: 武进建工集团

抄送单位: 九洲新能源

电力工程监理有限公司
监理项目部章: 李维军
专业监理工程师: 李维军
总监理工程师: 李维军
日期: 2018.4.10

注: 通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份

监理工程师通知回复单


工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目
编号：012

致 常州正衡电力工程监理有限公司 前黄监理项目部：

我方接到编号为 012 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：损坏 42# 箱变基础边缘已经修复。

江苏武进建工集团有限公司
常州项目部（章）：[章]
项目经理：秦宏伟
日期：2018.4.14



监理项目部复查意见：

经复查 42# 箱变基础边缘已修复，符合要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

2018.4.17

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。