

监理通知单 HJ—004 回复单

编号：001

表号：A6-01

监理工程师通知回复单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司建设常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏发电项目

编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司常州九洲裕光 项目监理部：

我方接到编号为 004 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、我方已对 6 区各子阵打爆的桩帽进行修复

附：回复材料

承包单位（章）：常州九洲裕光新能源有限公司

项目经理：李宏伟

日期：2022.11.15

项目监理部复查意见：

整改合格

项目监理部（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

总/专业监理工程师：李宏伟

日期：2022.11.15

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份。

OPPO R9s

这一刻 更清晰



OPPO R9s
中国·常州