

 正衡监理 ZhengHeng Supervision	项目名称	涉县晶澳光伏发电有限公司 50兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦）
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08：监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：涉县晶澳光伏发电有限公司 50兆瓦光伏发电项目（一期20兆瓦）

编号：SXJA-JL-AQ-004

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司施工项目部
事由 光伏南区施工现场安全隐患事宜

内容

- 1、现场检查发现空压机气管接头有漏气现象,存在断裂隐患，不符合安全施工要求。
- 2、现场检查发现没有放置灭火材料。

要求

- 1、 空压机气管接头必须采取防泄漏措施且要安全牢固;
- 2、 每台空压机必须配备相应的灭火装置。

要求你部立即对以上问题进行整改。
于 2017 年 3 月 12 日之前落实到位后再报送我部复审。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师
日期：2017年03月10日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。