

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD03

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于现场组件安装过程中存在的诸多事宜


内容:

2017 年 3 月 30 日星期四, 我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现组件吊装搬运过程及夹具、导轨安装中存在以下问题:

- 1、没有轻拿轻放, 直接将组件丢下, 容易造成组件隐裂!
- 2、吊装组件搬运过程中暴力施工造成组件边框、背板、玻璃面板划伤, 严重划伤背板的组件不得继续使用!
- 3、导轨、夹具等螺栓安装没有按照设计图纸施工, 个别存在缺少弹垫、平垫现象。

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部


监理项目部

总/专业监理工程师: 




日期: 2017 年 03 月 30 日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 三 份。

附图：



序列号：HSL60711P1701ADU0675



组件背板轻微划痕
组件边框划伤

---END---