

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD09

致: 无锡军工智能电气股份有限公司无锡普利司通光伏项目部

事由: 关于现场施工相关事宜

内容:

2017 年 5 月 3 日现场检查 1、2、3 号连廊设备基础构造柱发现混凝土存在疏松、蜂窝、孔洞、露筋、等严重质量缺陷(判定依据国标 GB 5024-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范),具体见附图,不合格产品立即拆除不得使用,擅自施工造成一切后果施工方自负!

抄送: 奥瑟亚(无锡)光伏科技有限公司无锡普利司通光伏项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 05 月 03 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图:



--- (以下无正文) ---