

监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-016

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-016 的监理通知单后, 已按照监理提出要求完成对关于升压站施工现场安全问题事宜的整改工作, 现报上, 详见附件。请予以复查。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)



复查意见:

经整改后, 能够中文明施工规范要求

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安丘项目部

安全检查整改单

整改回复单位：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

2017 年 05 月 11 日

针对监理“关于升压站施工现场安全问题”项目部施工现场即刻及时整改，具体回复如下：

- 1、专职安全管理人员及时到场，对现场施工进行管理。
- 2、即刻购置标准的临时用电配电箱并使用于现场
- 3、过路线缆及时过桥保护或穿管保护可靠接地
- 4、现场整理用电设备接线方式，严禁存在裸露破皮情况
- 5、加固临时爬梯保证安全生产

