

监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-018

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-018 的监理通知单后, 已按照要求对关于升压站施工质量问题进行了整改工作, 现报上, 请予以复查。

- 1、主变基础二次浇筑已完成;
- 2、SVG 防护栏已牢固固定;
- 3、现场及时清理垃圾、材料堆放集中处理、安全文明施工
- 4、SVG 电缆构架基础偏差已完成整改
- 5、综合楼雨搭配筋不符合要求的及时拆除, 重新施工。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 05 月 29 日

复查意见:

整改后, 符合要求

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017 年 05 月 31 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

