

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-018

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关于升压站施工质量问题

内容:

经业主、监理在升压站巡检发现, 施工现场存在以下问题:

- 1、主变基础二次浇筑不合格, 限 2 日内整改完成;
- 2、SVG 防护围栏立柱固定不牢固, 限 2 日内整改结束;
- 3、施工中造成的垃圾未及时清理, 且达不到现场安全文明施工规范;
- 4、现场的模板、脚手架钢管、钢筋等需归类集中处理;
- 5、SVG 电缆构架基础有偏差, 需限 2 日内整改完成;
- 6、综合楼雨搭配筋不符合设计要求, 限 2 日内整改完成;

现要求总包方针对以上问题, 在要求期限内整改合格后, 有监理、业主进行复查, 如还未达到施工规范要求, 将会对你方经济考核。总包方需严加管控好现场质量, 抓好现场安全文明施工!

后附不规范相片:

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师:

日

期:




注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


图一:



图二:



图三:



图四:

