

监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-025

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-025 的监理通知单后, 高度重视, 即刻进行整改并开出相关处罚单及相关要求。

具体要求如下:

- 1 现场浇筑施工必须严格执行报验管理制度, 不提前报验直接经济处罚
- 2 现场施工钢筋(箍筋)严格按规范要求绑扎, 并报监理见证
- 3 对于已经浇筑完成偏位、无保护层、晃动的地锚桩及时清理

对于贵司提出的关于现场施工质量控制相关事宜, 已整改并处理, 请审核!

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)

2017年07月15日

复查意见:

整改后需报监理复验, 希望各方抓好现场质量控制。

项目监理机构(盖章)

总监理工程师或专业工程师(签字)

2017年07月16日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建