

监理通知回复

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF226-2017-026

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-026 的监理通知单后，已按照要求关于石埠子 26/26 新增现场施工质量相关事宜整改工作，现报上，请予以复查。

具体要求如下：

- 1 现场浇筑施工必须严格执行报验管理制度，不提前报验直接经济处罚
- 2 现场已停止现场施工并整改
- 3 后续如再出现类似情况直接按性质恶劣、情节严重进行经济处罚

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017年07月17日



复查意见：

整改后需报监理复验，希望各方做好现场管理。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师或专业工程师（签字）

2017年07月18日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建