

## 监理通知回复

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF226-2017-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-006 的监理通知单后，已按照要求完成关于石埠子 26 区地锚桩浇筑质量相关事宜的整改工作，现报上，请予以复查。

附件：现场整改合格照片。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2017年03月22日


复查意见：

经复查，基本符合要求


项目监理机构（盖章）

总监理工程师或专业工程师（签字）


2017年03月22日



地锚桩间距 03.21



地锚桩浇筑抹平 03.21



地锚桩垂直度测量 03.21



现场整改照片 03.21