

监理通知回复

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：CNI23-GF226-2017-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-012 的监理通知单后，已按照监理提出要求完成对关于安全文明施工事宜的整改工作，现报上，请予以复查。

附件是安全检查整改单及照片！

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）



复查意见：

整改后，已符合文明施工规范。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师或专业工程师（签字）



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安丘项目部

安全检查整改单

整改回复单位：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

2017年 04月 22日



针对业主望日莲项目施工现场考察报告提出的安全问题缺陷，项目部组织升压站土建施工队

认真学习宣贯、整改，具体回复如下：

- 1、要求所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽等防护用品



- 2、现场机械设备安全摆放、有效支撑



- 3、对于现场开完的孔洞、基坑及时拉设安全警示标识



安丘项目部

6、对于施工现场用砖已要求按规范摆放必须高度低于 1.5 米



7、 施工现场材料规范堆放



8、 进场道路两旁设置警示标识及宣传旗帜、宣传牌

市60M
★
潍坊市住房和城乡建设局
潍坊市住房和城乡建设局

安丘项目部



9、做好施工现场质量、安全文明施工宣传



10、对施工队做好关于夜间施工安全、质量、技术交底



请上级领导阅示！

2017.04.22