

## 监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-015

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于石埠子新增 4 地锚桩浇筑事宜

内容：

2017.05.01 经监理人员现场巡视发现石埠子新增 4 地锚桩浇筑质量存在以下问题：

- 1、现场地锚桩浇筑存在漏振现象；
- 2、地锚桩浇筑孔洞口周围杂草未清理；
- 3、地锚桩浇筑抹面未抹平压光；
- 4、现场部分桩基浇筑垂直度、水平不符合规范及设计要求；

现针对以上问题要求施工队伍立即停工进行整改作业，整改完成报验监理人员复查，整改合格进入后续工作，如整改再次不合格将给予总包方一定的经济处罚。

后附不规范相片：

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一:



图二:



图三:



图四:



中国科学院  
地质研究所  
地质研究所