

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-016

致: 中国核工业二三建设有限公司

主题: 关于辉渠 14 光伏阵列区排布不合理问题

内容:

经业主、监理巡查发现, 辉渠 14 地块光伏阵列区, 有两组方阵存在排布不合理, 前后排存在遮阴现象, 且不符合设计及规范要求, 现要求你方 (中核二三), 限期三日内拆除这两组方阵。

施工单位必须严格按照设计和施工规程、规范进行施工, 你方需严加管控好现场施工过程控制, 杜绝再次出现类似情况!

限期 3 天内整改完成并回复

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师:

日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

