

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-012 的监理通知单后, 已按照监理提出要求完成对关于 35KV 集电线路安全质量检查相关事宜 的整改工作, 现报上, 请予以复查。

整改的项:

- 1、集电线路浇筑、组塔现场配备安全质量管理人员;
- 2、组塔施工现场人员正确佩戴安全防护、拉设安全警示带;
- 3、组塔时地脚螺栓安装垫片并紧固;
- 4、基础浇筑钢筋笼按规范要求正确制作并及时报验。
- 5、塔基开挖(爆破)及时采取安全防护措施。
- 6、要求施工队管理人员再次安全学习宣贯并传达至所有施工人员。

具体详见附件!

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)

2017 年 05 月 23 日

复查意见:

符合规范, 已整改到位, 质量符合要求

项目监理机构(盖章)

总监理工程师或专业工程师(签字)

2017 年 05 月 23 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建