

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-015 的监理通知单后, 已按照要求对关于 35KV 集电线路施工质量相关问题进行了整改工作, 现报上, 请予以复查。

- 1、及时完成基础回填工作;
- 2、更换使用新购置的 $\phi 10$ 圆钢;
- 3、即刻组织停工逐基排查检查, 及时整改配置缺少的螺母
- 4、所有铁塔进行有效接地
- 5、即刻调整铁塔爬钉外侧螺丝长度至合理范围

具体详见附件!

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017年06月02日

复查意见:

复查, 已符合设计及规范要求

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017年06月02日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

安丘项目部

质检检查整改单

整改回复单位：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

2017 年 06 月 02 日

关于 35KV 集电线路施工质量相关问题整改回复：（80MW）

