

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-016

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-016 的监理通知单后, 已按照要求对关于辉渠 14 光伏阵列区排布不合理问题, 进行整改, 请予以复查。

- 1 要求施工队即刻至现场核查
- 2 对于排布不合理遮荫组件已经及时拆除
- 3 后续施工严格按照设计和规范进行施工

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 07 月 22 日

复查意见:

请甲方对每一块组件进行核查, 对于排布不合格的组件及时进行调整。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017 年 07 月 23 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建