

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-017

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-017 的监理通知单后, 高度重视, 即刻要求整改并开出相关处罚单, 对关于辉渠 5 光伏阵列区施工质量相关事宜, 施工现场已整改并通知监理公司、项目部到场检验, 请予以复查。

- 1 要求各施工队严格执行工序报验制度要求
- 2 后续施工再次出现类似情况将严肃处理

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 07 月 22 日

复查意见:

经复查, 合格, 按照施工规范进行报验。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017 年 07 月 23 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建