

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF-2017-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-003 的监理通知单后, 要求施工队对不合格地锚桩全部退场, 按设计质量要求进厂; 请予以复查。

附件: 地锚桩进场自检合格照片。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

于东生
2017 年 03 月 12 日

复查意见:

经复查, 对不合格材料已经退场。

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)


郭忠
2017 年 03 月 12 日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。


附件：(CNI23-GF-2017-003)




不合格地锚桩撤场



现场专职监理验收焊接合格



镀锌层检测合格



镀锌层抽检合格