

监理通知回复

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-008 的监理通知单后, 已按照要求全部完成关于辉渠 3 地锚桩浇筑质量事宜的整改工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 现场整改照片。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 03 月 23 日


复查意见:

复查合格, 符合要求。


项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)


2017 年 03 月 23 日



地锚桩间距（整改后）03.22



不合格地锚桩浇筑重新浇筑抹平 03.22



地锚桩垂直度测量 03.22



现场整改照片 03.22