

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-003

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于材料进场检测质量相关事宜

内容：

经监理现场检测，柘山 11 区进场材料有以下几个问题：

- 1、箍筋存在漏焊的现象；
- 2、钢管镀锌层不均匀且达不到设计要求；
- 3、实测数据与进场材料合格证上数据不符；
- 4、钢管镀锌存在挂锌现象，感观差。

以上问题，监理、业主要求这批进场材料退场，不允许用于本项目，之后再次出现这样质量问题的材料，严禁卸车、进场！

后附不合格相片

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 

日期：2017.03.02

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。


图一:



图二:



图三:



图四:

