

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-007

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于辉渠地块预埋件浇筑质量事宜

内容：

2017.03.15 经监理、业主巡视检查发现，辉渠 3、18 存在施工质量问题，不符合规范《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210-2012 及设计要求：

- 1、浇筑前验收，部分桩孔深度达不到（1200mm）深度；
- 2、浇筑后的预埋件部分存在不垂直现象（有倾斜现象）；
- 3、桩距超出误差范围；

现要求施工单位立即整改、回复后再通知监理、业主验收！

限 1 个工作日内回复

后附不规范相片


项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：


日期：2017.03.15

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一：孔深达不到(1200mm)



图二：孔深达不到(1200mm)



图三：地锚桩桩位偏差大（不垂直）



图四：地锚桩桩位偏差大（不垂直）

