

监理通知回复单

编号: ZZDJ-YZHS-009

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司禹州市花石镇二期光伏发电项目监理部:


我方接到编号为 ZHJL-YZHS-009 的监理通知后, 已及时对工程质量不符合规范要求, 浇筑不合格的电缆桥架进行整改和维护, 目前已经整改完毕。现报上, 请予以复查。

详细内容: 监理工程师在巡视中发现 A 块地 1 区在电缆桥架安装过程中, 工程质量不符合规范要求, 基础浇筑不合格, 桥架安装不平整, 安装工艺不美观; 现根据规范要求已经全部整改完毕, 请复查。

施工单位(章): 
项目经理: 
日期: 2017.10.2

项目监理部复查意见:

合格

项目监理部(章): 
总/专业监理工程师: 

日期: 2017.10.2