

监理通知回复单


工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号：ZZSD-02-CZZH-B07-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-008 的监理通知后，已按要求完成了
关于道庄支架安装问题的相关事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

道庄村施工现场，支架紧固螺栓的垫片已整改加上。

附件：图片



日期：2017.10.25

监理项目部复查意见：

符合图纸设计要求



监理项目部(章)：刘继奎
总/专业监理工程师：刘继奎
日期：2017.10.26

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

附件

