

监理通知回复单

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号：ZZSD-02-CZZH-B07-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-009 的监理通知后，已按要求完成了关于电缆沟开挖问题的相关事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、道庄村至升压站电缆沟开挖深度不足，已经整改符合图纸设计要求；图纸设计要求，直埋电缆电缆沟开挖深度不低于 800mm；

2、开挖区域内有电缆或地下有电缆存在时，电缆沟开挖均已采用人工挖掘方式，避免破坏开挖区域内原有的电缆；

附件：图片

江苏卓越新能建设工程有限公司
晋城泽州施工项目部
项目经理：陆林
日期：2017.11.11

监理项目部复查意见：

经整改符合设计文件规范要求

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：刘俊
日期：2017.11.13

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

附件

