


监理通知回复单

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B07-011

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-011 的监理通知后, 已按要求完成了关于环秀打孔问题的相关事宜工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:
环秀桩基础打孔成梅花方阵, 桩基孔位置不符合图纸设计要求的情况已责令整改。

附件: 图片



日期: 2017.11.15

监理项目部复查意见:

据复查返工符合设计图纸要求

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 刘冬青
日期: 2018.06.14

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件

