

监理通知回复单


工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B07-014

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 ZZSD-02-CZZH-B07-014 的监理通知后, 已按要求完成了
关于 4# 施工区打孔的相关事宜工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

4#施工区域打孔深度已进行整改, 符合设计要求, 设计要求深度为 1600mm;

附件: 图片



项目经理: 曹林
日期: 2017.12.15

监理项目部复查意见:

经复查, 符合图纸设计要求



监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 刘伟
日期: 2017.12.14

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

附件

